



Die Zimmerarbeiten im Turm gingen weiter. Die Brüstung ist fast fertig gestellt. Die drei Turmfenster sind neu eingebaut. An der Ostseite des Hauses wurde fleißig weiter verputzt. An der Nordseite begann der Wiederaufbau der Treppe. Diese wurde in den 60igern des letzten Jahrhunderts wegen Baufälligkeit zurück gebaut. In der Werkstatt der Firma "Metallbau Otto" begannen die Arbeiten an der neuen Turmspitze. Zum Ende des Jahres bekam der Turm neue Dachrinnen.





<https://youtu.be/8310w-Zpsc>