

Die Bauaktivitäten im Außenbereich haben begonnen. Es wurden die alte Bodendecken auf der Nordseite aufgenommen und es entstehen große Löcher. Darin verschwinden neue Abwasserleitungen, ein Regenwassertank und ein neuer Fettabscheider.